


**Precision meets Motion**



## **EWS . Zero-Zero**

**Ein weiterer Baustein  
für die Prozessoptimierung**



Scannen und online  
auf Informationen  
zugreifen

**EWS**  
**Tool Technologies**



## EWS . Zero-Zero

### Null Rundlauf mit einer ganz normalen Spannzange!

Die neu entwickelte Spannzangenmutter Zero-Zero ermöglicht die Rundlaufoptimierung in weniger als einer Minute auf Null.

#### Eigenschaften

- Rundlaufoptimierung über 6 Schrauben
- Reiben ohne Pendeleinrichtung möglich
- Erhöhung der Werkzeugstandzeit
- Oberflächenverbesserung
- Gefahrloses Ausrichten auch in der Spindel oder auf dem Werkzeugrevolver
- Spindelrundlauffehler können kompensiert werden

#### Artikel-Nummer

116 Zero-Zero	für RD/ER 16 426 E
120 Zero-Zero	für RD/ER 20 428 E
125 Zero-Zero	für RD/ER 25 430 E
132 Zero-Zero	für RD/ER 32 470 E
140 Zero-Zero	für RD/ER 40 472 E

#### Bedienungsanleitung

- Verwenden Sie Spannzangen mit einem Spannungsbereich, keine Hochpräzisionszangen
- Werkzeug mit Nenndurchmesser spannen z.B. Ø 8, Spannzange 8-7 verwenden
- Spannen Sie das Werkzeug wie gewohnt mit der Zero-Zero Mutter
- Stellen Sie den Rundlauf über die 6 Innensechskantschrauben am Außendurchmesser der Mutter ein
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben unter Vorspannung stehen
- Bearbeiten Sie Ihr Werkstück ...



Ein Live-Einstellbeispiel finden Sie in der Rubrik „Video“ unter <http://www.ews-tools.de>